



2 端子写真


良品サンプル



購入品



左写真は端子端面比較(左:良品、右:購入品)



良品では端子曲部に折り曲げ加工跡が見られるが、購入品は見られない。(加工後再度半田メッキされている)
端面部の四隅は良品に対して購入品は角が取れている。