



2. X線写真

良品サンプル



今回納入品



リードフレーム外形に違いが見られました。
内部に向かうワイヤーの位置に違いがあり、ICチップはサンプルと納入品とは
同一ではありませんでした。